

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

MINI FUMIGADOR TÉRMICO SUPER 2000 GOLD



DESCRIPCIÓN:

El Mini-Fumigador Térmico Super-2000 GOLD es una máquina capaz de dejar un químico en forma de niebla para control de Insectos voladores como el mosquito del dengue. Este equipo de diseño portátil y ligero cuenta con un tanque de 2L, útil para hogares, residencias, escuelas y áreas rurales.


APLICACIONES:

- Zonas urbanas: hogares, jardines, residencias, urbanizaciones, escuelas, áreas industriales, etc.
- Zonas rurales: estancias, haciendas, quintas, corrales, gallineros, etc.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

El Mini-Fumigador Térmico Super-2000 GOLD es un equipo económico, ligero y altamente portátil capaz de fumigar grandes áreas con pequeñas porciones. Cuenta con enfriamiento y lavado del serpentín, esto evita el efecto de serpentín congestionado.

PARTES DEL EQUIPO



Antes de usar el Mini-Fumigador:

- Verifique que el tanque de enfriamiento y limpieza (botella blanca ubicada al lado derecho de la máquina) este con agua. **(Imagen A).**



- Revise que la garrafa de combustible tenga gas. **(Imagen B).**



- Asegure la garrafa de gas presionando levemente hacia arriba y luego dando un leve giro de 1 cm. hacia la derecha. **(Imagen C).**



- PASO N° 1: Agregar el veneno.-** Retirar el tanque de veneno del cuerpo de la máquina como se indica en la foto **(Imagen D)**. Luego, colocar el veneno y mezclar solo con diesel de acuerdo a las dosis indicadas por el fabricante.



PASO N° 2: Bombeo previo.-

Asegúrese de que la llave de paso color ploma esté en posición horizontal (*Imagen E*)

Luego, bombee el agua jalando y presionando la manivela negra Repetidas veces (*Imagen F*)

El agua deberá salir a presión por la boquilla de la máquina.

Haga esto para asegurarse de que la máquina no está tapada o con mucho sarro. El agua a presión deberá sacar cualquier obstrucción.



(E)



(F)

Recomendación: • Asegúrese de que la manguera del Tanque de Enfriamiento esté ajustada como indica en la imagen (*Imagen H*) • Si después de bombear el agua varias veces la máquina parece

tapada, contacte a nuestro servicio técnico.

PASO N° 3: Accione el gas.- Girar 1/4 de vuelta hacia la izquierda la perilla roja de control de Gas detrás de la máquina (*Imagen I*) para liberar el gas butano.



(H)



(I)

PASO N° 4.- Con el Gas Butano liberado, presionar inmediatamente el BOTÓN de encendido ROJO una sola vez (*Imagen J*)

Esto producirá una chispa que encenderá el quemador en el serpentín para hacer humo.

NOTA: Calentar por 60 segundos.



PASO N° 5.- Colocar llave de paso ploma en posición Vertical (*Imagen K*). Para permitir el paso del veneno a la maquina.



PASO N° 6.- Con el quemador encendido, PRESIONAR la palanca AZUL para liberar el humo (*Imagen L*).

Para fumigar, deberá presionarse la palanca repetidas veces en vez de dejarla presionada.



AL FINALIZAR EL TRATAMIENTO
PASO N° 1.- Al terminar de fumigar, se debe apagar el equipo GIRANDO hacia la derecha la perilla roja de control de Gas detrás de la máquina (*Imagen M*).



PASO N° 2.- Gire nuevamente la llave de paso color ploma a la posición horizontal para permitir el paso del agua de refrigeración *(Imagen N).*



PASO N° 3: Limpieza final.- Luego, bombee el agua jalando y presionando la manivela negra repetidas veces hasta refrigerar bien el equipo o haber eliminado el agua del tanque de enfriamiento *(Imagen I).*



NOTA: • Si ud. no realiza la operación de limpieza (PASO N° 3) al final de la fumigación hay muchas posibilidades de taponar el canal de fumigación con sarro que se acumula del diesel calentado. • Rellene el tanque de enfriamiento con agua luego de esta limpieza.



IMPORTANTE: • Solo usar químicos solubles con diesel. • Asegúrese de que el veneno esté indicado para termo nebulizado. • Revise en la etiqueta del veneno cuáles son las dosis recomendadas por el fabricante para mezclar.

PASO N° 2.- Gire nuevamente la llave de paso color ploma a la posición horizontal para permitir el paso del agua de refrigeración *(Imagen N).*



PASO N° 3: Limpieza final.- Luego, bombee el agua jalando y presionando la manivela negra repetidas veces hasta refrigerar bien el equipo o haber eliminado el agua del tanque de enfriamiento *(Imagen I).*



NOTA: • Si ud. no realiza la operación de limpieza (PASO N° 3) al final de la fumigación hay muchas posibilidades de taponar el canal de fumigación con sarro que se acumula del diesel calentado. • Rellene el tanque de enfriamiento con agua luego de esta limpieza.



IMPORTANTE: • Solo usar químicos solubles con diesel. • Asegúrese de que el veneno esté indicado para termo nebulizado. • Revise en la etiqueta del veneno cuáles son las dosis recomendadas por el fabricante para mezclar.

Recuerda siempre utilizar tu equipo de proteccion personal

- Overol desechable
- Mascarilla para gases
- Lentes protectores
- Botas impermeables
- Guantes



PELIGRO:

- Tenga cuidado de NO tocar el serpentín luego de fumigar; dejar enfriar por unos minutos luego de su uso.
- No aplicar el tratamiento con niños y animales domésticos cerca.
- Aleje cualquier tipo de alimentos fuera del area de tratamiento.



Lo felicitamos por su compra y disfrute de una vida libre de chikunguña, zika, malaria, etc.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CONTACTO
SERVICIO TÉCNICO



5560-0889



AGROPECUARIA ELREJO

